
GÜRCİSTAN SINIRINDA RADYASYON PANİĞİ!

10.05.2017

9 Mayıs 2017

Time Turk

Gürcistan Gümrük Kapısı'ndaki cihazlar radyasyon alarmı verdi, sınır kapısı 2,5 saat geçişlere kapatıldı.

4 Mayıs Perşembe günü Türkgözü sınır kapısına 5 metre uzaklıkta TANAP'a ait boru hatlarında kaynak çalışmalarının yapıldığı sırada radyasyon salınımı meydana geldi. Gürcistan Gümrük Kapısı'ndaki cihazlar radyasyonu algılayarak uyarı verdi.

Tiflis'ten gelen ekip, bölgede araştırma yaparak sınırı yaklaşık 2.5 saat geçişlere kapattı. Salınımın Türkiye tarafından kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine Türkiye uyarıldı. Bunun üzerine Ardahan İl Afet Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ankara'ya durumun bildirilmesi üzerine gelen 3 kişilik TAEK heyeti, kaynak çalışmalarının yapıldığı borularda radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Çevreye güvenlik şeridi çekildi, üzerinde 'Dikkat radyasyon var' yazılı uyarı levhaları asıldı. Ankara'dan gelen heyettekiler, yaptıkları araştırmanın ardından bir açıklama yapmadı.

BAŞKAN ULGAR: İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİCİ BİR DURUM YOK

Bölgede birkaç gündür insanların 'radyasyon var' şüphesiyle tedirgin olduklarını belirten Posof Belediye Başkanı AK Partili Cahit Ulgarşunları söyledi:

"TANAP'ın Türkiye'ye giriş noktası Posof.1.5 yıldır bölgede çalışma yapıyorlar.Radyasyonla ilgili gümrüklerdeki cihazlardan kaynaklı böyle bir algı oluştu. Bölgenin yereli olarak olayı takip ettik. Bu işin muhatabı olan TAEK'tengelen görevliler yaptıkları ölçüm ve incelemeler sonucunda insan sağlığını tehdit edici ve sıkıntıya sokacak herhangi bir şeyin olmadığını bizlere açıkladılar.

Raporlarını da ilgili makamlara daha sonra sunacaklarını söylediler. Sağlıkla ilgili bir sıkıntının olmayışı sevindirici. Bu Gürcistan gümrüğündeki cihazların alarm vermesiyle başlayan bir süreç. AFAD ve TAEK'ten gelen teknik heyetin çalışması altında herhangi bir sıkıntının olmadığı açıklandı, bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz."

Ardahan İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri ise "TANAP'ın çalışması sırasında borulara kaynak yapılıyor. Boruların röntgeninin çeken bir de cihaz var. Bu cihaz ışın göndererek kaynakların röntgenini çekiyor. Muhtemelen orda fazla kullandılar, makineden kanyaklı bir arıza ya da kullanıcı hatasından bir sıkıntı olmuş. Değerler biraz fazla olunca sınırdaki cihazlarında hassas olması nedeniyle alarm vermiş. Gürcüler 'radyoaktif bir sadırı mı var' diyerek kısa bir süreliğine önlem almışlar. Biz de emin olmak için TAEK'ten uzman istedik. Ciddi anlamda bir sızıntı yok" diye konuştu.

Kaynak/Source: