
JAPONYA'NIN AY'A İNİŞ GÖREVİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

- 25.01.2024

NTV (25 Ocak 2024)

Japonya'nın Ay'a iniş aracı SLIM, Ay yüzeyine tarihi inişini yaptığı sırada burnunun üstüne düştü. Hasar gören uzay aracının ilk resmi, durması gereken yerden 90 derece döndüğünü gösteriyor.

Aracın gerekli ölçüde yumuşak iniş gerçekleştirememiş olması çalışması için gerekli elektriği üretmede karşılaştığı zorlukları açıklıyor.

Japon uzay ajansı Jaxa, "Ana motordaki bir anormallik, uzay aracının inme şeklini etkiledi." açıklamasını yaptı.

[Devamı için tıklayınız](#)

Kaynak/Source: